


(۳)



خودکار کردن عملیات و سودآوری

واحد تولیدی سرچشمه می‌گیرند و یا در طول زمان بروز می‌کنند. این عوامل تغییر یابنده، به دلیل اینکه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم فعالیتهای گوناگون واحد تولیدی اتوماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مورد توجه هستند. احتیاج یک واحد تولیدی اتوماتیک به انعطاف پذیری خط تولیدی اصولاً به این علت است که واحد تولیدی می‌باید خود را با شرایط و وضعیت جدیدی که عوامل تغییر یابنده به وجود می‌آورند تطبیق دهد. در صورتی که در خطوط تولیدی اتوماتیک:

- ۱- تغییراتی در تجهیزات و ماشینهای تولیدی صورت پذیرد.
- ۲- سازمان واحد تولیدی تغییر یابد.
- ۳- وجه نظر، دیدگاه و یا سلیقه مصرف کنندگان دچار تحول گردد. و همچنین زمانی که

۴- حجم اطلاعات و داشت تولید واحد تولیدی تغییر یابد. (۱) این احتمال پیش می‌آید که در خط تولید اتوماتیک پاره‌ای تغییر و تحولات، اجتناب ناپذیر شود. در حالت کلی، انعطاف پذیری و یا امکان تغییر یابندهای خط تولید به سه عامل عده استگی دارد: (۲)

۱- فرصت مناسب = در یک واحد تولیدی، وقایعی چون پیش آمدن مراحل جدیدی در علم و فن، پدیدار شدن ابعاد جدید در تکنولوژی، معلوم بودن برنامه و هدفهای توسعه واحد تولیدی از قبل، تخصیص روند و امکانات جدید تولیدی در سایر صنایع، ممکن است فرصت مناسبی برای پدیدار شدن تغییر در خط تولید باشد.

۲- امکاناتی که زمینه ساز تغییرند = عواملی از قبیل امکانات مالی گسترده، پرسنل با تجربه، بالا بودن سطح تحصیلات و نوع سازماندهی می‌توانند زمینه ساز تغییر در خط تولید باشند.

۳- عواملی که مشوق تغییرند = عواملی از قبیل وجود روابطهای فشرده بین صنایع و واحدهای تولیدی، بالا بودن قیمت پاره‌ای از عوامل تولیدی و موجودیت بعضی احکام و قوانین که در ارتباط با تولید و صنایع هستند، می‌توانند مشوق واحدهای تولیدی در تغییر خط تولید خود باشند. بطور کلی وقتی احتياجات مربوط به انسان و یا شرایط ناظر به تولید و محیط زیست متتحول می‌شود واحدهای تولیدی در طول زمان و تدریجاً به تغییر و تحول احساس نیاز پیدا می‌کنند (۳). امروز، تولید انعطاف پذیر و پر بازده که بعضاً به احتیاج عصر حاضر تفسیر شده، عموماً نه در واحدهای تولیدی بسیار بزرگ بلکه در واحدهای تولیدی متوسط و کوچک میسر است. (۴)

بطوری که قبلاً اشاره شد، بخشهای تولیدی مستقل ماشین آلات و تجهیزاتی دارند که می‌توانند برای اهداف گوناگون بکار روند به همین جهت وقتی در طراحی محصول تولیدی خط تولید اتوماتیک تغییراتی بوجود آید بخشهای تولیدی مستقل دچار تغییر نمی‌شوند به این جهت می‌توان بخشهای تولیدی مستقل را دارای انعطاف تولیدی بالا بشمار آورده.

بخشهایی که قبیل از ب ت م هستند یعنی بخشهای تولیدی

آنچه گذشت:

از عوامل موثری که در خطوط تولید اتوماتیک با توجه به مراحل گوناگون، خصوصیات خط تولید و بخشهای یاد شده خطوط تولید موجب شکل گرفتن سود می‌شد به دو موارد از موارد ۴ گانه زیر

- ۱- هزینه واحد تولید شده
- ۲- احتمال افزایش ظرفیت تولید
- ۳- انعطاف پذیری

۴- سرمایه‌های جدید در خط تولید در شماره گذشته پرداختیم و اینک به تشرییع دو قسمت باقیمانده می‌پردازیم.

۳- انعطاف پذیری

احتیاج یک واحد تولیدی اتوماتیک به انعطاف پذیری خط تولید بیشتر به علت وجود عوامل تغییر یابندهای است که از داخل و یا خارج



شکل ۶ - وضعیت افزایش درجه انعطاف پذیری در واحدهای تولیدی متکی بر خودکار کردن عملیات به اعتبار بخشاهای مختلف خط تولید


آن دسته از واحدهای تولیدی اتوماتیک، که دارای تکنولوژی تولید پیشرفته هستند، علاوه بر آنکه باید در خطوط تولید به انعطاف پذیری و هماهنگی (Coordination) سنتگینی دهند می‌باید به انعطاف پذیری و هماهنگی سایر فعالیتها در دیگر واحدهای سازمان اهمیت دهند. بویژه اگر تکنولوژی تولید پیشرفته از راه انتقال تکنولوژی به دست آید باید ارتباط و هماهنگی مداوم با منشأ انتقال دهندۀ تکنولوژی در جهت تأمین انعطاف پذیری خط تولید و رفع نیازهای مربوط به سخت افزار و نرم افزار خط تولید وجود داشته باشد. (۵).

برنامه ریزی شونده به سبب استفاده از سیستمهای تولیدی برنامه ریزی شونده و انعطاف پذیر می‌توانند برای انجام دادن عملیات تولیدی مختلف با تغییر برنامه نوشته شده به عملیات جدید تولیدی پردازنند تا اینکه هزینه تولید کم شود و یا محصول جدید با طراحی نو تولید شود. به این سبب واحدهای تولیدی برنامه ریزی شونده به دلیل اینکه با تغییر برنامه کامپیوتر و دستگاههای اتوماتیک مختلف می‌توانند عملیات تولیدی خود را تغییر دهند، دارای انعطاف تولیدی قابل توجهی هستند. ولی این انعطاف سرانجام انعطاف ب ت م نمی‌باشد یعنی کمتر از آنهاست. انعطاف بخشاهای تولیدی این انعطاف پذیر که قبل از بخشاهای تولیدی برنامه ریزی شونده واقع هستند به دلیل تزدیکی به ابتدای خط تولید کمتر از ب ت است. انعطاف تولیدی بخشاهای تولیدی پایه‌ای به علت آنکه در ابتدای یک نوع محصول معین قرار دارند خیلی کم است. به این ترتیب، وقتی محصولی در یک خط تولید اتوماتیک تولید می‌شود و تغییراتی در طراحی آن بوجود می‌آید، کمترین انعطاف را ب ت پ و بیشترین انعطاف را ب ت م خواهد داشت، به عبارت دیگر، انعطاف تولیدی در خطوط تولیدی اتوماتیک از ابتدتا انتهای خط تولید در حال افزایش است.

به این جهت برای تأمین انعطاف هر چهار بیشتر می‌باید تدبیر، روشها و تکنیکهای مربوط از ابتدتا انتهای خط تولید به شکل افزایش یابنده در نظر گرفته شود (شکل ۱) زیرا در نهایت، درجه انعطاف پذیری بخشاهای مختلف خط تولید اتوماتیک یکسان نیست بلکه به اعتبار خصوصیات اساسی بخشاهای گوناگون خط تولید، هر بخشی تا حد مشخصی انعطاف پذیر است و درجه انعطاف پذیری بخشها از ابتدای خط تولید تا انتهای آن در حال افزایش است (شکل ۲).

۴- سرمایه‌گذاریهای جدید.


در واحدهای تولیدی اتوماتیک به جهت کارکرد زیاد و سرعت تولید، بازگشت سرمایه، سریع و میزان سودآوری بالاست. به این سبب بیشتر اوقات میل به سرمایه‌گذاریهای جدید در خطوط تولید اتوماتیک وجود دارد. علاوه بر این خصوصیت اصولاً اسروزه اقدام به تولید سودآور و اقتصادی عموماً مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه است که از آن می‌توان به گرانی سرمایه‌گذاری یاد کرد. در بسیاری از صنایع امکان تولید موفقت آمیز، کارکرد بالا، تحصیل کیفیت تولیدی خوب و موفقیت در بازار، رقابت سرمایه‌گذاری بر ماشین آلات و تجهیزات را ایجاد می‌نماید (۶). دلیل اینکه در صنایع و واحدهایی که از تکنولوژی مدرن استفاده می‌کنند، بروشهای عملیاتی، ماشین آلات تجهیزات، اپراتورها و مهندسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، این است که در این صنایع و واحدهای، بعد تکنیکی و عملی با اهمیتی که دارد تنها با سرمایه‌گذاریهای سنتگین قابل دسترسی است (۷). لذا نتیجه این سرمایه‌گذاریهای مهم در ارتباط با جنبه‌های تکنیکی و عملی و یا



قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معین است)
شکل (۱) - تغییر وضعیت انعطاف پذیری بخشاهای گوناگون تولیدی در واحدهای تولیدی متکی بر خودکار کردن عملیات

را از طریق سرمایه‌گذاریهای جدید در خط تولید متحقق سازد حتی الامکان در بخش‌هایی از خط تولید به سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت که ظرفیت تولیدی را به نحو احسن افزایش دهد. همانگونه که پیش‌بینی شده در بخش‌های پایانی خطوط تولیدی اتوماتیک یعنی در بخش‌های تولیدی مستقل (ب ت م) تعداد عملیات تولیدی کم است و در این بخشها محصول تولیدی شکل نهایی خود را پیدا می‌کند. اگر در این بخشها سرمایه‌گذاری شود تأثیر چندانی بر ظرفیت تولیدی نخواهد داشت بلکه برای افزایش ظرفیت تولیدی لازم است که عمدۀ سرمایه‌گذاری در بخش‌های نخستین خط تولید اتوماتیک انجام پذیرد؛ زیرا بخش‌های تولیدی پایه‌ای در ابتدای تولید یک محصول قرار دارند و برای محصول پیشتر می‌باید توان عملیات تولیدی بخش‌های تولیدی پایه‌ای (ب ت پ) افزایش یابد تا این که بخش‌های بعدی، یعنی بخش‌های تولیدی انتظاعی پذیر (ب ت ا) با دریافت ستاده‌های (in puts) پیشتر، قادر به تولیدات زیادتر باشند و از این طریق حجم تولید روبه افزایش بگذارد. با این حساب برای افزایش ظرفیت تولیدی باید عمدۀ سرمایه‌گذاری در ابتدای خطوط تولید اتوماتیک صورت پذیرد و رفته رفته و به میزان نزدیکی به پایان خط تولید، مقدار این سرمایه‌گذاری کاهش یابد (شکل ۲) زیرا به همان میزان که به پایان خط تولید اتوماتیک نزدیک می‌شویم قدرت تولیدی خط تولید کاهش می‌پذیرد.

به عبارت دیگر، به منظور افزایش ظرفیت تولیدی از طریق سرمایه‌گذاریهای جدید، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری از سوی بخش‌های متفاوت خط تولید یکسان نیست. برای افزایش ظرفیت تولید درجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی پایه‌ای (ب ت پ) باید پیشتر از سایر بخشها باشد و این درجه سرمایه‌گذاری با حرکت به سوی پایان خط تولید باید کاهش پیدا کند (شکل ۴). دلیل این امر عمدتاً با خصوصیات و موقعیت هر بخش ارتباط دارد. همانگونه که اشاره رفت



قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معین است)
شکل ۲ - مقدار سرمایه‌گذاریهای که در بخش‌های گوناگون خط تولید در واحدهای تولیدی متکی بر خودکار کردن عملیات بوای افزایش ظرفیت تولیدی قابل جذب هستند

کاربردی باید مورد بررسی واقع شود؛ مثلاً باید مشخص شود که از سیستم خاصی چون سیستم کامپیوتری (و یا داده پردازی) که برای سرمایه‌گذاریهای سنگین به دست می‌آید چه ویژگیهایی مورد انتظار است و این سیستم چه تواناییهایی دارد، کدامیک از مشکلات به وسیله این سیستم قابل رفع است و این سیستم چه تسهیلاتی را فراهم می‌کند (۸). افزون براین لازم است علاوه بر جنبه‌های سخت افزاری سرمایه‌گذاری بر جنبه‌های نرم افزاری نیز تأکید شود. سخت افزارهای سیستمهای تولیدی اتوماتیک پس از نصب و راه اندازی، تکمیل فراوان بر نرم افزار و خدمات تعمیراتی دارند. بدین لحاظ به همراه جنبه‌های سخت افزاری سرمایه‌گذاری، باید جنبه‌های نرم افزاری و خدماتی تعمیراتی نیز مورد نظر باشد (۹). از آنجاکه در واحدهای تولیدی اتوماتیک میزان سود دهی (productivity) چشمگیر است در این واحدها عموماً توسعه خط تولید از طریق سرمایه‌گذاری جدید امر مطلوبی بشمار می‌آید (۱۰). اما لازم است، برای سرمایه‌گذاریهای جدید مطالعات همه جانبه و مشکلات احتمالی آتی در نظر آورده شود. بر طبق بررسیهای انجام شده معلوم گردیده که در بسیاری از شاخه‌های صنایع از قبیل صنایع شیمیایی، صنایع میکروکامپیوتر، صنایع پتروشیمی و صنایع دفاع بعضی از پروژه‌ها به سبب مشکلات مالی متوقف شده است. از جمله دلایل این امر می‌توان به مواردی این چنین اشاره کرد:

- ۱- جاذبۀ سودآوری پروژه گاهی مانع از آن می‌شود که عامل ریسک بطور گسترده مطالعه شود.
- ۲- بعضی از عوامل مؤثر در پروژه از جث و سعت تأثیر و بزرگی پروژه کمتر قابل ارزیابی هستند و تأثیر آنها با گذشت زمان مشخصتر می‌شود.
- ۳- گاهی در تحقق پروژه چند مؤسسه مختلف عهده‌دار انجام دادن وظایف می‌شوند و برای عدم هماهنگی و مشکلات متعدد دیگر پروژه غیر قابل اجرا می‌گردد.

در مورد سرمایه‌گذاری در خطوط تولید اتوماتیک، این نکه باید از نظر دور داشته شود که برخلاف خطوط تولید غیر اتوماتیک خطوط تولید اتوماتیک از نظر تقیل مقدار تولید، ریسک زیادی را به همراه می‌آورند. اگر مشکلاتی از نظر فروش در واحدهای تولیدی غیر اتوماتیک پیش آید، تقیل مقدار تولید در این نوع واحدها معمولاً وضعیت حساس بوجود نمی‌آورد. به عبارت دیگر، در واحدهای تولیدی غیر اتوماتیک از نظر تقیل مقدار تولید، خط تولید ریسک پذیر است (۱۲). در صورتی که در واحدهای تولیدی اتوماتیک فرض برآن است که تقیل قابل توجهی در تولید پیش نخواهد آمد و حداقل تا شش ماه‌الی یک سال دیگر سطح تولید پایین نخواهد آمد، یعنی خط تولید در واحدهای تولیدی اتوماتیک ریسک پذیر نیست (۱۲). واحدهای تولیدی اتوماتیک قبل از سرمایه‌گذاریهای جدید باید از ادامه فروش خود تا مدت معینی اطمینان حاصل کند. وقتی یک واحد تولیدی اتوماتیک قصد داشته باشد حجم تولید خود


۵- بررسی همزمان هزینه واحده تولید شده، احتمال افزایش ظرفیت تولیدی، انعطاف پذیری و سرمایه‌گذاریهای جدید در خطوط تولیدی اتوماتیک

تا به حال چهار عامل تأثیرگذار بر سودآوری خطوط تولیدی اتوماتیک، یعنی هزینه واحده تولید شده، احتمال افزایش ظرفیت تولیدی، انعطاف پذیری و سرمایه‌گذاریهای جدید مورد بررسی قرار گرفت و یکاکی، نحوه تأثیرگذاری آنها قبل از این گردید. اما این نکه از نظر کلیت خط تولید اتوماتیک اهمیت دارد که این چهار عامل چگونه و به چه شکل باید ترکیب یابند تا سودآوری خط تولید اتوماتیک به صورت هر چه بیهتر و یا بشکل بهینه تأمین شود.

به منظور بررسی نحوه ترکیب عوامل یاد شده در شکل ۵ منحنیهای مربوط به چهار عامل مذکور یکجا نشان داده شده است. در شکل ۵ منحنی اول، هزینه واحده تولید شده را به اعتبار خط تولید اتوماتیک مشخص می‌کند. منحنی اول معلوم می‌سازد که در ابتدای خط تولید اتوماتیک، هزینه واحده تولید شده پایین است و با تزدیک شدن به پایان خط تولید هزینه واحده تولید شده افزایش می‌یابد تا در بخش‌های پایانی خط تولید، هزینه واحده تولید شده تکمیل می‌شود و یا به حداقل مقدار خود می‌رسد. به عبارت دیگر، در بخش‌های اولیه خط تولید اتوماتیک تنها قسمتی از هزینه محصول در دست تولید، ظاهر می‌شود و با گذشت زمان و به تدریج که به پایان خط تولید تزدیک می‌شویم، در عین حال، که محصول، شکل نهایی خود را پیدا می‌کند هزینه تولید آن هم افزایش می‌یابد تا اینکه در پایان خط تولید به حداقل می‌رسد، یعنی هزینه واحده تولید شده معلوم می‌گردد.


منحنی دوم احتمال افزایش ظرفیت تولیدی خط تولید اتوماتیک را معین می‌کند. برای بالا بردن ظرفیت تولید می‌باید روشها و تکنیکهای خاص در ابتداء و اواسط خط تولید متغیر کر باشند. زیرا بخش‌های پایانی خط تولید اتوماتیک کمتر به عملیات تولیدی می‌پردازند و وقتی محصول به پایان خط تولید تزدیک می‌شود، دیگر نمی‌تواند مورد تغییر و تحول واقع شود زیرا تدریجیاً شکل نهایی را به دست می‌آورد بلکه این بخش‌های اولیه خط تولید اتوماتیک هستند که در ابتداء یک محصول خاص در خط تولید قرار دارند و افزایش ظرفیت تولیدی این بخش‌ها باعث افزایش ظرفیت تولید می‌شود. بنابراین با اتخاذ تدابیر و به کاربردن روشها و تکنیکهای خاص که به تدریج از ابتداء تا انتهای خط تولید اتوماتیک کاهش می‌یابند احتمال افزایش ظرفیت تولیدی وجود دارد.

منحنی سوم، انعطاف پذیری خط تولید اتوماتیک را نشان می‌دهد که این انعطاف در ابتداء خط تولید کم است و رفت و رفته و با تزدیک شدن به پایان خط تولید افزایش می‌یابد. بنابراین روشها و تکنیکهای که



شکل ۴- درجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف واحدهای تولیدی منکی بر خودکار کردن عملیات به منظور افزایش مقدار تولید

بخش‌های پایانی خط تولید دارای ماشین آلات و تجهیزاتی هستند که برای اهداف گوناگون بکار می‌روند به این دلیل با افزایش حجم تولید و یا با تغییر طراحی محصول، تغییر و تحول قابل توجهی در آنها به وجود نمی‌آید. نهایت این است که اگر تغییر و تحول ضرورت پیدا کند آن هم جزئی است. از این گذشته، تعداد عملیات تولیدی در بخش‌های پایانی خط تولید اتوماتیک رو به کاهش است در حالی که تعداد عملیات تولیدی در ابتداء خط تولید اتوماتیک بسیار زیادتر است؛ یعنی در حالی که بخش‌های پایانی خط تولید اتوماتیک حالت ایستایی (Static) دارند بخش‌های آغازین خط تولید اتوماتیک حالت پویا (Dynamic) دارند. به زبان دیگر، در ابتداء خط تولید اتوماتیک به سبب وجود عملیات تولیدی بسیار، حالت دینامیکی در خط تولید حاکم است و این حالت به تدریج و با تزدیکی به پایان خط تولید کم شده، در عوض حالت ایستایی حاکمیت پیدا می‌کند. از نظر اصول سرمایه‌گذاری و قواعد، مالیه سرمایه‌گذاری در خطوط و بخش‌های ایستا و غیر دینامیک اقتصادی و به صرفه نیست و باعث ایستایی سرمایه می‌گردد بلکه می‌باید پیشتر سرمایه‌گذاریها متوجه بخش‌های دینامیک خط تولید باشند. در خطوط تولید اتوماتیک بخش‌های دینامیک پیشتر در اوایل و اواسط خط تولید واقع هستند. در صورتی که سرمایه‌گذاریهای مربوط به خطوط تولید اتوماتیک عموماً متوجه اوایل و اواسط خط تولید باشد، به دلیل گردش سریع سرمایه، میزان سودآوری افزایش خواهد یافت.



نشان می‌دهد که اهمیت بخش‌های میانی خطوط تولید اتوماتیک یعنی ب ت او ب ت ب پیش از دیگر بخش‌هاست. به بیان دیگر، برای تأمین هرچه بهتر چهار ویژگی مذکور که به سودآوری بالا در خط تولید اتوماتیک منجر می‌شود، باید بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر و بخش‌های تولیدی برنامه‌بازی شونده پیش از سایر بخشها مورد توجه باشند و اصولاً آن خصوصیت تکنولوژیکی که در خطوط تولید اتوماتیک حاکم است سودآوری را متوقف بر بھبود وضع بخش‌های میانی می‌سازد و اگر دقیقتر بیان کنیم باید اذعان داشت که سودآوری خطوط تولید اتوماتیک به جهت وجود بخش‌های میانی است که هم دارای تکنولوژی مدرن تولید و پیشرفت هستند و اکثر سیستمهای تولیدی و طراحی اتوماتیک در این دو بخش به کار می‌روند و هم بیشتر سرمایه‌گذاری واحد تولیدی در همین دو بخش میانی متصرک است؛ بیان دیگر این واقعه یعنی واپس بودن سودآوری خط تولید اتوماتیک به بخش‌های میانی خط تولید (یعنی ب ت او ب ت ب) آن است که از سرمایه‌گذاری کلان و حجمی در بخش‌های میانی خط تولید اتوماتیک، به کمک تکنولوژی مدرن اتوماتیک که دارای بازده فوق العاده‌ای است مبتداً اکثر استفاده به عمل می‌آید؛ یعنی در سودآوری خطوط تولیدی اتوماتیک سهم عده متعلق به بخش‌های میانی خط تولید است که هم از سیستمهای طراحی و تولیدی اتوماتیک استفاده می‌کنند و هم به این دلیل عده سرمایه‌گذاری واحد تولیدی در این بخش‌های میانی صورت می‌پذیرد.

برای مشخص کردن اهمیت بخش‌های مختلف خطوط تولیدی اتوماتیک از نظر سودآوری، می‌توان روش دیگری نیز در پیش گرفت به این صورت که اهمیت بخش‌های متفاوت را به اعتبار معیارهای گوناگون تعیین کنیم.

به طوریکه ملاحظه گردید، در خطوط تولیدی اتوماتیک عموماً

قرار است انعطاف پذیری خط تولید را افزایش دهنده می‌باید از ابتداء تا انتهای خط تولید گسترده‌تر و مترکم‌تر باشد.

منحنی چهارم، ترتیب سرمایه‌گذاری در خطوط تولید اتوماتیک را نشان می‌دهد و معلوم می‌کند که سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ظرفیت تولیدی می‌باید در درجه اول در ابتدای خطوط تولید اتوماتیک متمرکز باشد و سپس در دیگر بخشها که به بخش‌های ابتدای خط تولید نزدیکترند سرمایه‌گذاری انجام گیرد. زیرا بخش‌های پایانی خط تولید اتوماتیک، ماشین‌آلات و تجهیزاتی دارد که به منظورهای گوناگون به کار می‌روند و وقتی حجم تولید و یا طراحی محصول فرق کند تغییر چندانی پیدا نمی‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری در خطوط تولید که هدف افزایش ظرفیت تولید را دارد باید از ابتداء تا انتهای خط تولید کمتر شود و کاهش یابد.


چهار منحنی مورد اشاره، که چهار ویژگی خط تولید اتوماتیک را منعکس می‌کند، در شکل ۵ مقطع شده و سطح ABCD را بوجود می‌آورند. این سطح چهار ویژگی نامبرده را به نحو احسن تأمین می‌کند. اما آنچه که در شکل ۵ قابل تأمل است مشابهت دو به دوی منحنيهاست؛ یعنی دو منحنی یکم و سوم از ابتدای خط تولید و رو به سوی آخر خط تولید افزایش پیدا می‌کنند و در مقابل دو منحنی دوم و چهارم از ابتدای خط تولید و رو به پایان آن رو به کاهش و نزول می‌گذارند. به زبان دیگر، واپسگی دو ویژگی، یعنی هزینه وحدت تولید شده و انعطاف پذیری خط تولید اتوماتیک، بیشتر به بخش‌های پایانی خط تولید است و در عوض واپسگی دو ویژگی دیگر، یعنی احتمال افزایش ظرفیت تولیدی و سرمایه‌گذاریهای جدید، بیشتر به اوایل خط تولید اتوماتیک است. به این سبب عده سطح ABCD روی بخش‌های میانی خط تولید اتوماتیک یعنی بخش‌های تولیدی پذیر (ب ت ا) و بخش‌های تولیدی برنامه‌بازی شونده (ب ت ب) تشکیل می‌باید و

هزینه واحد تولید شده = 1

احتمال افزایش ظرفیت تولیدی = 2

انعطاف پذیری = 3

سرمایه‌گذاری جدید = 4



ظرفیت تولیدی، ۲- انعطاف پذیری و ۴- سرمایه‌گذاریهای جدید را تواند به حالت بهته (اپتیمم) درمی‌آورد.

شکل ۵- سطحی که در واحدهای تولیدی منکی بو خودکار کردن عملیات چهار عامل تأثیرگذار بر سودآوری یعنی ۱- هزینه واحد تولید، ۲- احتمال افزایش

بدین ترتیب نسبت به عوامل مختلف، مقدار اهمیتی که بخشهاي گوناگون دارند معلوم می شود ولی هدف در اینجا این است که معین کنیم بخشهاي متفاوت به اعتبار کلیه عوامل مجموعاً دارای چه مقدار از اهمیت هستند. برای این کار باید تمام مقادیر را که هر بخش به اعتبار عوامل مختلف کسب کرده است جمع کنیم.

به عنوان مثال می توانیم بخشهاي تولیدی پایهای را در نظر بگیریم. این بخشها از دیدگاه هزینه واحد تولید شده مقدار یک را به خود اختصاص داده اند، از نظر احتمال افزایش ظرفیت تولیدی ارزش چهار را از آن خود ساخته و از جیث انعطاف پذیری مقدار یک و از جهت سرمایه گذاریهای جدید ارزش چهار را دارا هستند بنابراین ارزش کلی و با مقدار کل اهمیت بخشهاي تولیدی پایهای عبارت از جمع این چهار عدد خواهد بود یعنی:

$$1+4+1+4 = \text{ب ت پ}$$

چهار بخش ۱- ب ت پ، ۲- ب ت ا، ۳- ب ت ب و ۴- ب ت م وجود دارد. اهمیت این چهار بخش نسبت به معیارهای گوناگون یکسان نیست. مثلاً همانگونه که در شکل ۵ دیده می شود بخشهاي مختلف نسبت به معیار «هزینه واحد تولید شده» اهمیتهاي متفاوتی دارند. در بخشهاي تولیدی پایهای هنوز بخش کوچکی از هزینه تولید مشکل گشته و به تدریج و با حرکت به سوی بخشهاي پایانی هزینه تولید یافته می شود تا اینکه در بخشهاي تولیدی مستقل (ب ت م) به حد اکثر می رسد، بنابراین اگر نسبت به معیارهای گوناگون بیشترین ارزش (و یا اهمیت) هر یک از بخشها را چهار، و کمترین آن را یک معین کنیم از نظر هزینه واحد تولید، ارزش بخشهاي تولیدی مستقل چهار و بخشهاي تولیدی پایهای یک خواهد بود، در صورتی که نسبت به معیار هزینه تولید اهمیت بخشهاي تولیدی برنامه ریزی شونده و بخشهاي تولیدی انعطاف پذیر را بخواهیم معین کنیم ارزش آنها به ترتیب سه و دو خواهد بود. با این حساب از نظر هزینه واحد تولید شده به ترتیب از اول خط تولید تا به آخر اهمیت چهار بخش بطور پیوسته افزایش می باید و عبارت خواهد بود از: ۱ و ۲ و ۳ و ۴.

اگر همین روش را علاوه بر هزینه واحد تولید شده در مورد احتمال افزایش ظرفیت تولیدی، انعطاف پذیری خط تولید و سرمایه گذاریهای جدید در پیش بگیریم اهمیت بخشهاي مختلف از دیدگاه عوامل متفاوت بدین صورت خواهد بود:



مقدار اهمیت	۲- از دیدگاه احتمال افزایش ظرفیت تولیدی (عامل دوم)
۴	بخشهاي تولید پایهای (ب ت پ)
۳	بخشهاي تولید انعطاف پذیر (ب ت ا)
۲	بخشهاي تولیدی برنامه ریزی شونده (ب ت ب)
۱	بخشهاي تولیدی مستقل (ب ت م)

مقدار اهمیت	۱- از دیدگاه هزینه واحد تولید شده (عامل اول)
۱	بخشهاي تولید پایهای (ب ت پ)
۲	بخشهاي تولید انعطاف پذیر (ب ت ا)
۳	بخشهاي تولیدی برنامه ریزی شونده (ب ت ب)
۴	بخشهاي تولیدی مستقل (ب ت م)

مقدار اهمیت	۴- از دیدگاه سرمایه گذاریهای جدید (عامل چهارم)
۴	بخشهاي تولید پایهای (ب ت پ)
۳	بخشهاي تولید انعطاف پذیر (ب ت ا)
۲	بخشهاي تولیدی برنامه ریزی شونده (ب ت ب)
۱	بخشهاي تولیدی مستقل (ب ت م)

مقدار اهمیت	۳- از دیدگاه انعطاف پذیری (عامل سوم)
۱	بخشهاي تولید پایهای (ب ت پ)
۲	بخشهاي تولید انعطاف پذیر (ب ت ا)
۳	بخشهاي تولیدی برنامه ریزی شونده (ب ت ب)
۴	بخشهاي تولیدی مستقل (ب ت م)

اگر چنین روشی را برای سایر بخش‌های خط تولید اتوماتیک در نظر بگیریم، چنین نتایجی را خواهیم داشت:


$$2+3+2+3 = \text{ب ت ا}$$

$$4+1+4+1 = \text{ب ت ب}$$

$$4+1+4+1 = \text{ب ت م}$$


در صورتی که نتایج به دست آمده را به صورت گرافیک در آوریم موضوع واضحتر خواهد شد:

مقدار اهمیت



شکل 7 - نمودار اهمیتی که بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر کسب می‌کنند.


مقدار اهمیت




شکل 9 - نمودار اهمیتی که بخش‌های تولیدی مستقل کسب می‌کنند.

با ملاحظه شکل‌های ۶ و ۹ معلوم می‌شود که مقدار اهمیتی که بخش‌های تولیدی پایه‌ای و بخش‌های تولیدی مستقل به دست می‌آورند حداقل یک، و حداقل چهار است. اختلاف کمترین و بیشترین مقدار، $(4-1=3)$ مقدار سه است؛ به عبارت دیگر، ارزش بخش‌های نامبرده گاهی کم و زمانی زیاد است و دامنه تغییر ارزش آنها وسیع یعنی ممکن است، در صورتی که با ملاحظه شکل‌های ۷ و ۸ مشخص می‌شود مقدار اهمیتی که بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر و بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی شونده دارند حداقل دو، و حداقل سه است، به زبان دیگر، ارزش بخش‌های مذکور عموماً در حد قابل ملاحظه‌ای است زیرا حداقل ارزش آنها دو است و اختلاف بین مقادیر حداقل و حداقل آنها $(3-2=1)$ یک است، یعنی دامنه تغییر ارزش آنها $(1-0=1)$ یک است. این هم معلوم می‌کند که بخش‌های یاد شده در همه حال دارای سنگینی و اهمیت در خطوط تولید اتوماتیک هستند و تغییر ارزش آنها حداقل یک است؛ یعنی اگر به اعتبار عوامل گوناگون ارزشی از دست بدeneد حداقل آن یک است در حالیکه در مورد بخش‌های قبلی کاهش ارزش به سه می‌رسد. بنابراین بخش‌های میانی خطوط تولیدی اتوماتیک یعنی بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر و بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی شونده بیشترین ارزش را از حیث تأمین سودآوری خواهند داشت و تأثیر آنها به همه حال و به اعتبار عوامل گوناگون قابل توجه خواهد بود.


مقدار اهمیت



شکل 6 - نمودار اهمیتی که بخش‌های تولیدی پایه‌ای کسب می‌کنند.



شکل 8 - نمودار اهمیتی که بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی شونده کسب می‌کنند.



۸- به علت درآمدهای زیاد که از طریق حجم فروش بالا به دست می آید تهیه منابع مالی برای سرمایه‌گذاریهای جدید به راحتی صورت می گیرد.

۹- به دلیل ساختار خاص خطوط تولیدی اتوماتیک که هم دارای سرمایه‌گذاریهای زیاد و فروش بالا است و هم ارتباط آنها با بازار فروش و تدارکات و مرکز مالی دائمی و پیوسته است، تورم قیمتها توسط این واحدهای تولیدی خیلی زود حس می شود و تدبیر لازم در این موارد اتخاذ می گردد تا سود آوری واحد تولیدی همیشه برقرار و واقعی باشد.

۱۰- روابط واحدهای تولیدی اتوماتیک با بازارهای سرمایه‌بر و به توسعه می گذارد و در نتیجه، تأمین منابع مالی از این بازارها به راحتی صورت می گیرد.

۱۱- روند روآوری به سرمایه‌های مردم و سهیم ساختن آنها در واحد تولیدی به علت نیاز به سرمایه زیاد سرعت بیشتری پیدا می کند.

۱۲- از آنجاکه در واحدهای تولیدی ممکن بر خودکار کردن عملیات هزینه تولید پایین است این امکان پیش می آید که واحد تولیدی دیگر انواع هزینه‌ها از قبیل هزینه حمل و نقل را پذیرا باشد و محصول خود را به بازارهای فروش دورتری عرضه کند.

۱۳- در واحدهای تولیدی اتوماتیک پیش از آنکه از امیازات اقتصادی مربوط به بزرگی تولید و فروش (Scale Economies) استفاده به عمل می آید، از امیازات اقتصادی مربوط به زمینه تولیدات گوناگون (Scope Economies) استفاده می شود. با این توضیح که واحد تولیدی اتوماتیک به دلیل استفاده از میستمهای تولیدی اتوماتیک انعطاف پذیر این فرصت و امکان را پیدا می کند که در خط تولیدی خود چنان ترکیبی از تولید قطعات و یا محصولات گوناگون را انتخاب

بعارت دیگر آن دسته از بخش‌های خطوط تولیدی اتوماتیک بالاترین ارزش را از حیث سودآوری دارند که سرمایه‌گذاری زیادتری روی آنها انجام شده است. این بدان معناست که در خطوط تولیدی اتوماتیک به سبب وجود تکنولوژی که دارای کارکرد فوق العاده‌ای است درجه بهره برداری سرمایه تا حد بسیار بالایی افزایش پیدا می کند. به بیان دیگر، سودآوری خود کارکرد عمليات خطوط تولید اساساً بر دو دليل عمومي متکي است:

۱- توسعه و ازدیاد پرسه‌های سرمایه بر در خطوط تولیدی اتوماتیک

۲- استفاده از سخت افزار و نرم افزار تکنولوژی مدرن اتوماتیک

برای سودآوری پرسه‌های سرمایه بر، در خطوط تولیدی اتوماتیک قبل از هر چیزی باید سرعت گردش سرمایه بالا باشد تا بدین ترتیب هزینه سرمایه (Capital cost) در سطح واحدهای تولیدی اتوماتیک تقلیل یابد برای تحقق این امر بیشتر اوقات در واحدهای تولیدی ممکن بر خودکار کردن عملیات شرایط ذیل وجود دارد:

۱- حجم تولیدی در حد بالایی است.

۲- سیستم تدارکاتی واحد تولیدی بطور مؤثر و کارآ مشغول انجام وظیفه است.

۳- مقدار فروش در سطح بالایی قرار دارد.


۴- سطح ذخیره محصول تولید شده در حد پایینی است.

۵- به دلیل حجم تولید و فروش بالا هزینه واحد تولید شده رو به کاهش است.

۶- هزینه‌های مربوط به ذخیره محصول تولیدی تقلیل یافته‌اند.

۷- علاوه بر استفاده از امیازات اقتصادی مربوط به بزرگی تولید و فروش (Scale Economies) در زمینه‌های تدارکات، تهیه منابع مالی، تبلیغات و مدیریت، در زمینه تولید نیز از این امیازات اقتصادی مربوط به بزرگی تولید و فروش بهره برداری به عمل می آید.

MODEL



۸- ماشین آلات و دستگاههای تولیدی که برای عملیات گوناگون قابل استفاده است. به کار گرفته می شوند و بنابراین خط تولید انعطاف پذیر می گردد.

۹- عملیات تولیدی و خط تولید به وسیله کامپیوتر اداره می شود.

۱۰- عملیات تولیدی با هدایت برنامه کامپیوتر صورت می پذیرد و با تغیر برنامه هم تغییر آنها ممکن است.

۱۱- کنترل عملیات تولیدی نه با کنترل و مشاهده کارکرد ماشین آلات بلکه از راه کنترل برنامه نوشه شده کامپیوتر برای آن عملیات تولیدی میسر است.

۱۲- طراحی به وسیله کامپیوتر انجام می شود.

۱۳- همانگونه که کنترل در خطوط تولید اتوماتیک به وسیله کامپیوتر صورت می پذیرد، عملیات مربوط به محاسبه و مقایسه هم از طریق کامپیوتر انجام می شود.

۱۴- بیشتر اوقات علاوه بر خط تولید، دیگر بخشها هم خودکار می شوند.

۱۵- امکان تولید در پیش از یک شیفت کاری فراهم می آید.

۱۶- به جای یک قطعه و یا یک محصول امکان تولید چند محصول و یا چند قطعه فراهم می آید.

۱۷- در صورت لزوم ظرفیت تولیدی به راحتی افزایش می یابد.

۱۸- تغییر طراحی مربوط به محصول بطبق نیازهای بازار و بدون سرمایه گذاری جدید به سادگی امکان پذیر می شود.

۱۹- بدليل وجود دقت و حساسیت زیاد مقدار ضایعات در خط تولید کاهش فوق العاده می یابد.

۲۰- به دلیل خودکار کردن عملیات، مدیریت واحد تولیدی به سرعت و به شکل مؤثر قادر به تصمیم گیری خواهد بود و در صورت نیاز به راحتی اعمال کنترل خواهد کرد.

کند که سودآوری تولید به حد اکثر برسد.

۱۴- بازده سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی اتوماتیک اکثر اوقات زیاد است.

از سوی دیگر با به کار گیری سخت افزار و نرم افزار تکنولوژی مدرن و اتوماتیک در واحدهای تولیدی متکی بر خودکار کردن عملیات، عموماً شرایط معینی در جهت بهبود سودآوری تولید به دست می آید از قبیل:

۱- تعداد پرسه هایی که قادر به تولید محصول و قطعات با کیفیت بالا است افزایش پیدا می کند.

۲- این امکان فراهم می آید که عملیات تولیدی بسیار ریز و حساس صورت پذیرند.

۳- در سایه استفاده از ماشین آلات مدرن اتوماتیک و بهره مندی از تکنیکهای پیشرفته، سرعت عملیات تولیدی و در نتیجه، سرعت کل تولید فزونی می گیرد.

۴- امکانات مربوط به انجام عملیات تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از حدود توانایی و قابلیت انسانی فراتر می رود.

۵- هزینه کار مستقیم در عملیات تولیدی کاهش می یابد.

۶- کنترل در ماشین آلات و تجهیزات اتوماتیک از طریق سیستم بازخور (Feedback) اعمال می شود.

۷- کنترل در سطح واحد تولیدی به صورت یکی از ویژگیها و کارکردهای تکنیکی و سازمانی واحد تولیدی در می آید به طوری که جریان امور در فعالیتهای تولیدی و غیر تولیدی تقریباً بدون دخالت عامل انسانی هم دیگر را ایجاد و کنترل می کنند. به عبارت دیگر، امر کنترل در سطح واحد تولیدی متکی بر خودکار کردن عملیات بدون دخالت عامل انسانی و از طریق وضعیت خاص تکنیکی و سازمانی اعمال می گردد و به این صورت هزینه های مربوط به کنترل کاهش زیاد پیدا می کنند.

۲۱- ایجاد ارتباط در داخل سازمان واحد تولیدی خیلی سریع و پر بازده خواهد بود.

۲۲- عملیات مربوط به محاسبه، ارزیابی و مقایسه سریع و دقیق انجام می‌گیرد.

۲۳- انتقال اطلاعات گوناگون از یک نقطه واحد تولیدی به نقطه دیگر آن به آسانی و با سرعت صورت می‌پذیرد.

۲۴- بازدهی خط تولید رو به افزایش چشمگیر می‌گذارد.

۲۵- تبادل اطلاعات واحد تولیدی با محیط خارج به شکل منجم و مؤثر در می‌آید.

۲۶- به دلیل امکان تطبیق پیشرفتهای تکنولوژیکی آتی در خط تولید اتوماتیک، بهره‌مندی‌های جدید از پیشرفتهای نوین نیز تا حد زیادی تضمین می‌شود.

بطور خلاصه می‌توان گفت، مهمترین تأثیر خودکار کردن عملیات بر جبهه تولیدی عبارت از افزایش سرعت تولید، انعطاف پذیرسازی خط تولید، افزایش چشمگیر کیفیت تولیدی و از دیداد فوق العاده کارکرد تولیدی است. از جهت مالی نیز خودکار کردن عملیات با بودجه آوردن روابط و معادلات نوین مالی در واحد تولیدی سبب می‌شود که در حجم معینی از تولید هزینه سرمایه (Capital Cost) از طریق استفاده سریع از سرمایه تقلیل قابل توجه پیدا کند و با کاهش هزینه تولید، سودآوری رو به افزایش بگذارد.

در خصوص خودکار کردن عملیات، توجه به دو نکه ضرورت دارد. اول اینکه در تولید اتوماتیک به علت سرمایه‌گذاری‌های سنگین و سرعت تولیدی بالاکه به نوبه خود باعث حجم تولید فراوان می‌گردد لازم است واحد تولیدی مربوط دارای بازار و یا تقاضای مورد نظر باشد. از یک واحد تولیدی اتوماتیک کاهش هزینه سرمایه و یا تقلیل هزینه تولید تنها از راه حجم فروش زیاد قابل تصور است و به این سبب هر واحد تولیدی که قصد اتوماتیک سازی خط تولید را دارد می‌باید از ادامه فروش خود حداقل در یک محدوده از زمان اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر چون در خودکار کردن عملیات خطوط تولید سرمایه‌گذاری‌های سنگین ضرورت دارد به این جهت واحد تولیدی که قصد این کار را دارد باید از حیث منابع مالی قوی باشد. به این ترتیب در راه اتوماتیک سازی خطوط تولید بعد از وجود بازار و یا تقاضای مورد نیاز، موضوع قدرت مالی واحد تولیدی مطرح است. اصولاً نکته اصلی در خودکار کردن عملیات خطوط تولید از این امر ناشی می‌شود که سرمایه عظیم تبدیل شده به تکنولوژی مدرن، اتوماتیک و پر بازده با سرعت زیاد پرخشن می‌کند و بدین گونه باگردد سریع سرمایه عظیم، سودآوری تحت تأثیر جنبه تکنولوژیک و مالی رو به افزایش می‌گذارد.

(Publisher: Harper & Row), fifth ed., 1973, P. 53.

- 1) Anthony Chandor, John Graham Williamson, "Practical System Analysis", G.P. Putnam's Sons, New York, 1970, P. 365- 336
- 2) B.R. Williams, "Technology, Investment and Growth", Chapman and Hall Ltd., London, 1967, P. 42- 46
- 3) J.A. Morton, "Organizing For Innovation", McGraw-Hill Book Company, New York, 1971, P.165
- 4) Atilla Bagriacik, "Turk Sanayiinde Pazar Hakimiyeti", Dunya Gazetesi, 10 Haziran 1987, s.2
- 5) Shidan Derakhshani, "Negotiating Transfer of Technology Agreements", Finance and Development, Vol. 23, NO.4, December 1986, P.42-44
- 6) Nico Hazewindus with John Tooker, "The U.S. Microelectronics", Pergamon Press, New York, 1982 P.116- 117
- 7) Thomas J. Allen, "Managing The Flow of Technology", The Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1984, P. 39-40
- 8) Beau Sheil, "Thinking About Artificial Intelligence", Harvard Business Review, NO. 4, July- August 1987, P. ES28
- 9) Nur Ozturk, "Bilgisayarlasmayi Ogrenemedik", Cunes Gazetesi, 7 Ekim 1987 s.5
- 10) Solomon Fabricant, "Basic Facts On Productivity Change ", National Bureau Of Economic Research, Inc., New York, 1959, 23
- 11) Jasper H. Arndt III, "Assessing Capital Risk: You Can't Be Too Conservative", Harvard Business Review, NO. 5, September- October 1986, P. 113-114
- 12) Peter F. Drucker, "The Promise Of Automation", "Automation Implication For Future", editor: Morris Philipson, Random House, Inc., New York, 1962, P.218
- 13) Ibid